

#### Fachvortrag

# **GreenTec Innovation AG**

Teil 4: Sportanlagenwartung – Werkshaftung

- Gesetzliche Grundlage / Vorgaben
- Anlageninventar Sportplatzbeleuchtung
- Periodische Anlagenkontrolle
- Anlagenunterhalt

### Werkhaftung



Auszug aus www.bafu.ch

Werkeigentümerinnen und -eigentümer (z. B. Eigentümerin eines Hauses) haften nach <u>Artikel 58 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR)</u> für den Schaden, der infolge fehlerhafter Anlage, Herstellung oder mangelhaften Unterhalts ihres Gebäudes oder eines anderen Werkes verursacht wird.

Es handelt sich dabei um eine sogenannte einfache Kausalhaftung. Werkeigentümerinnen und -eigentümer haften für den Schaden auch dann, wenn sie kein Verschulden trifft.

Als **Werk** gilt ein stabiler, direkt oder indirekt mit dem Erdboden verbundener, künstlich (von Menschenhand) hergestellter oder angeordneter Gegenstand (z. B. Strassen, Gebbäude, Sportanlagen, Spielplatzgen...).

Ein **Werkmangel** liegt vor, wenn das Werk für den Gebrauch, zu dem es bestimmt ist, keine genügende Sicherheit bietet. Werkeigentümerinnen und -eigentümer dürfen allerdings davon ausgehen, dass das Werk bestimmungsgemäss benützt wird. Und dass die Benützerinnen und Benützer ein Mindestmass an Vorsicht walten lassen. Geht es um einen Erstellungsmangel, so haften Werkeigentümerinnen und -eigentümer ungeachtet dessen, ob sie diesen Mangel kannten oder Geht es dagegen um einen Unterhaltsmangel, so hängt die Haftung der Eigentümerin oder des Eigentümers primär von der Zumutbarkeit der Kontrollen und den zeitlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Mängelbehebung ab.

### Werkhaftung

GreenTec

Fachseminar Elektrosuisse ESTI, SLG, 10.05.2022

 Eigentümer haften für den Zustand der technischen Anlage (z.B. für Zustand, Pflege, Prüfung o. Austausch des Lichtmastes)
 Artikel 58 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR)

#### Zivilrechtliche Haftung

- Der Geschädigte kann Regress verlangen
- Der Schaden ist meist durch Haftpflichtversicherung abgedeckt
- Dies bezieht sich auf unvorhersehbare technische Mängel

### Strafrechtliche Betrachtung (Fahrlässigkeit)


- Insbesondere bei Personenschäden kann es zur Klage wegen fahrlässiger K\u00f6rperverletzungen f\u00fchren. Es wird dann gepr\u00fcft, ob der Schaden vorhersehbar war.
  - => Um den Fahrlässigkeitsvorwurf zu endkräftigen muss nachgewiesen werden, dass der Unterhalt nicht vernachlässigt wurde. Dabei spielt eine saubere Dokumentation eine wichtige Rolle.



### Werkhaftung



Weisung ESTI, Nr. 244 – Auszug gemäß Fachseminar 10.05.2022



Eldgenössisches Starkstromtragekloral ESTI

Nr. 244 Version 1016 d

#### Weisung

Kontrolle und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen für Strassen und öffentliche Plätze





STI Nr. 244, 1202 d

- · Regelt die Kontrolle und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen auf Strassen und Plätzen (periodische Kontrolle alle 5 Jahre sowie die Kontrolle vor Inbetriebnahme)
- · Hier werden auch die Anforderungen an das Kontrollpersonal umschrieben
- · Darin genannte Gesetze Normen und Richtlinien sind bindend
- · Der Betriebsinhaber ist zur Anlagedokumentation verpflichtet

Periodische Standsicherheitsprüfung / Zugprüfung

Periodische Kandelabersanierungen

Periodischer Kandelaberaustausch

Download unter:

www.esti.acimin.ch Dokumentation\_ESTI-Publikationen ESTI 244

### Anlagendokumentation

GreenTec

Vorlage der GreenTec Innovation AG

### Anlagenbezeichnung mit genauen Angaben für Anlagenbau / Unterhalt

- Mast / Analageninventur
- Wartungsdokumentation


#### **Nachweiss**

- Letzte Prüfung
- Mastkontrolle/Prüfung
- Anlagendokumentation

### Anlagenunterhalt / Sicherstellung

- Intern Kontrolle durch Platzwart
- externe Sportanlagenunterhalt

#### Anlagenbezeichnung



### **Anlagendokumentation - Anlagenaufnahme**



Vorlage der GreenTec Innovation AG

Masten mit Tragwerk

Einspannstelle Fundament Erdreich

Nachweiss Leuchten / Windangriffsfläche

Elektrische Schutzkonzept

Korrosionsschutz - Feuerverzinkt DIN1461 plus Zink Anstrich	Feuerverzinkt	Feuerverzinkt	Feuerverzinkt	Feuerverzinkt	
Zustand / Schäden Beschichtung in Anlehnung an DIN 12944	guter Zustand guter Zustand		guter Zustand	guter Zustand	
Visuelle Risse im Rohr? Grösse?	nein	nein	nein	nein	
Zustand Mastaufsatz / Ausleger	guter Zustand	guter Zustand	guter Zustand	guter Zustand	
Durchmesser unten / oben in mm	221/76	221/76	221/76	221/76	
Wandstärke unten / oben in mm	3.6 / 3.6	3.6 / 3.6	3.6 / 3.6	3.6 / 3.6	

	Visuelle / Manuelle Prüfung	Mast 1	Mast 2	Mast 3	Mast 4	
nent	Allgemeiner visueller Zustand Masteinspannstellenart: Erdspiess oder Flanschmontage	zu warten/Vorbeugung Erdspiess mit Betongsockel	zu warten/Vorbeugung Erdspiess mit Betongsockel	guter Zustand  Erdspiess mit Betongsockel	guter Zustand Erdspiess mit Betongsockel	
Fundar	Zustand Mastfuss / Einspannstelle	im Erdreich / mit Kiess zugedeckt	im Erdreich / mit Kiess zugedeckt	Verschlussdeckel sichtbar	Verschlussdeckel sichtbar	

	Statische Aufnahme	Mast 1	Mast 2	Mast 3	Mast 4	
SS	Fazit	1:1 Ersatz	1:1 Ersatz	1:1 Ersatz	1:1 Ersatz	
Nachweiss	Bestückung bei Erstellung der Anlagen/ Gewicht- Windlast	1 x (28kg, ks 0,26m3)				
Statische N	Neue LED Bestückung / Gewicht- Windlast	1 x (22,4kg, ks 0,22m3)				
	Tragfähigkeit mit LED Bestückung, Windlast	1.7kNm /m3	1.2kNm /m3	1 2kNm /m2	1.2kNm /m3	

## **Anlagendokumentation - Mastinventar**



Vorlage der GreenTec Innovation AG

				, y	Wartungsko	onzept /	Sanierun	ng				EN	12944		
Mastdeklaration		sofort		1-2 Jahren		3-4 Jahren		zutreffendes Ankreuzen							
Mastnummer	Тур	Einspannstelle, reduzierte Wandstärke	Korrosionsschäden am Mast, Stellen > 100cm2 oder 5% der Mastoberfläche	Risse am Mastrohr	Korrosionsschäden am Mast, Stellen > 10cm2 oder 0.5% der Mastoberfläche	Mittlere Korrosion im Erdreich	starker Farbschaden oder Farbe blättert ab	Sockel defekt ohne Korrosion	Leichter Zink oder Farbschaden	Leichte Korrosion im Erdreich	Kandelaber uneingeschränkt benützbar, nächste Prüfung in 5 Jahren	Kandelaber mit Mangel verwendbar, präventive Massnahmen empfohlen	Kandelaber nicht in Ordnung; korrektive Massnahme nötig; Wiederholung der Prüfung	Demontage empfohlen	Sofortige Demontage
	13m Stahl feuerverzinkt, Erdspiess					70.7						X			
2	13m Stahl feuerverzinkt, Erdspiess											х			
3	13m Stahl feuerverzinkt, Erdspiess										х				
4	13m Stahl feuerverzinkt, Erdspiess										x				
5	12m Stahl feuerverzinkt, Erdspiess										х			P = 27	12
6	12m Stahl feuerverzinkt, Erdspiess										x				

## **Anlagendokumentation - Bilddeklration**

GreenTec

Vorlage der GreenTec Innovation AG





### Schutzkonzept\_ Grundlage für Schutzkonzept



Auszug aus 2011 Kost / Mateo

Korrosivitäts- Kategorie, Korrosions- belastung	Korrosivitāt	Korrosivitäts- Schutzdauer (Klasse)	Schutzdauer (Jahre)*	Sollschicht- dicke in µm	Kondensieren von Wasserdampf in Stunden (h)	Einwirken von Salzsprühnebel in Stunden (h)	Beispiele typischer Umgebungen	
C1	sehr gering	kurz	2 bis 5 Jahre	70	_	-	Nur Innenräume:	
	wenig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	70			gedämmte Gebäude (60%	
unbedeutend	innen	lang	über 15 Jahre	70	-	-	rel.F.)	
C2	gering	kurz	2 bis 5 Jahre	80	48		gering verunreinigte	
	mäßig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	120	48		Atmosphäre, trockenes Klima, z.B. ländliche	
gering	außen/innen	lang	über 15 Jahre	160	120	=	Bereiche	
C3	mäßig	kurz	2 bis 5 Jahre	120	48	120	Stadt- und Industrie-	
	wenig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	160	120	240	Atmosphäre mit mäßiger SO2-Belastung oder	
mäßig	außen/innen	lang	über 15 Jahre	200	240	480	gemäßigtes Klima	
04	hoch	kurz	2 bis 5 Jahre	160	120	240	Industrie-Atmosphäre und	
C4	mäßig aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	200	240	480	Küstenatmosphäre mit	
stark	außen/innen	lang	über 15 Jahre	240-280	480	720	mäßiger Salzbelastung	
C5-I sehr	sehr hoch,	kurz	2 bis 5 Jahre	200	240	480	Industrie-Atmosphäre mit	
stark	aggressiv	mittel	5 bis 15 Jahre	240-280	480	720	hoher relativer Luftfeuchte	
(Industrie)	außen/innen	lang	über 15 Jahre	320	720	1440	und aggresiver Atmosphäre	
CE M oobs	sehr hoch	kurz	2 bis 5 Jahre	200	240	480	Küsten- und	
C5-M sehr	maritim	mittel	5 bis 15 Jahre	240-280	480	720	Offshorebereiche mit	
stark (Meer)	außen/innen	lang	über 15 Jahre	320	720	1440	hoher Salzbelastung	

### **Korrosionsschutz Schutzkonzept**

GreenTec

Zusammenfassung Fachseminar 10.05.2022

### Korrosionsschutz des Zinks im Erdreich

Zink wie Stahl müssen bei Erdkontakt durch genügend dicke, geeignete Beschichtungen geschützt werden. Eingegrabene Teile erfordern einen erhöhten Korrosionsschutz aufgrund

- der Beschaffenheit der Erde,
- der erhöhten und andauernden Nässe und
- der Verhinderung der Bildung einer Schutzschicht auf der Zinkoberfläche, welche an der Luft natürlicherweise entsteht.



Schrumpfschlauch



Hotspray-Verfahren ROOTPAKK



Teerepoxid 2K

### Korrosionsschutz Richtwert

Eingegrabene Teile erfordern einen erhöhten Korrosionsschutz aufgrund der Beschaffenheit der Erde und der erhöhten und andauernden Nässe. Da die vorgängige Einschätzung der Aggressivität des Bodens nicht möglich ist, muss der Stahl oder auch Zink durch eine dicke Beschichtung geschützt werden. In Anlehnung an DIN EN ISO 12944-5 empfiehlt sich im Erdreich bei einer langen Schutzdauer (>15 Jahre) eine Schichtstärke des Lackaufbaus von mindestens 500 µm direkt auf Stahl oder mindestens 320 µm auf Verzinkung.

#### Korrosionsschutz – im Erdreich



Zusammenfassung Fachseminar 10.05.2022

### Korrosionsschutz Empfehlung

Die Korrosionsanfälligkeit hängt von der Qualität des Bodens ab. Nur in gut belüftetem Boden kann sich eine Zinkpatina bilden, welche langfristig schützt. Meistens wird in Böden ein Duplex-System (Feuerverzinken und Beschichten) eingesetzt. Die Belastung der Böden entspricht der Korrosionsschutzklasse Im 3.

Es empfiehlt sich, erdberührte Teile bis ca. 30 – 60 cm über Boden mit einem Schutzanstrich von ≥ 320 μm zu versehen.

#### Korrosionsschutz: unsere Massnahme

In der Praxis wird bei erdberührten Teilen oft z.B. ein 3-Schicht- Pulverlack-System mit 250 µm Schichtstärke auf Feuerverzinkung (THERMOPLEX 3) verlangt, was sich in der Praxis bei qualitativ guten Beschichtungsstoffen bewährt, aber unter den Forderungen der DIN EN ISO 12944 liegt.

#### Wie können wir Sie unterstützen



service@greentec-ag.ch

### **Zusammenfassend**

Die Anlagenaufnahme mit Inventur ist die Basis den Unterhalt wie Sportplatzbeleuchtungsbau. Sei es für eine Beleuchtungssanierung oder Wartungsgang einer Sportplatzbeleuchtung; die Anlagensituation muss bekannt sein, bevor eine Offerte gemacht wird oder ein Servicegang an der Anlage stattfindet. Dies reduziert die Kosten in der Anlagenwartung (Man weiss was zu tun ist) und Schutz des Werkeigentümer während des Betriebes oder Wartungsgang.

Als Sportanlagenbauer von über 1200 realisierten LED-Sportfelder war es uns ein Anliegen eine hohe Effizienz und Effektivität zu realisieren im Anlagenunterhalt und Sportanlagenbetreiber zu unterstützen eine klare Ausgangslage zu bilden für eine kosteneffizient Anlageunterhalt / zeitgerechten Werkmigration/Wartung.

### **Unser Angebot**

Gerne unterstützen wir die Werkeigentümer in der Bereitstellung der Werkdokumentation. Der effektivste und kostengünstige Zeitpunkt ist bei der 5 Jahren Wartung, vor Ablauf einer Produktgarantie oder Anstehende Homologation einer Sportanlage auf die Vorgaben zu der Liga – Spielbetrieb. Innerhalb eines ½ Tag durch einen Fachexperten plus Report, habe sie eine klare Ausgangslage und Absicherung als Werkseigentümer

### Ihr Spezialist von Vorstudie bis Wartung zur Sportanlage





#### Vorstudie

Anlagenaufnahme

Sportanlagenkonzept

Rechtliche Vorgaben für Sportanlagenbau

Umweltplan

### Projektierung

Anlagen Detailplanung für Umsetzung

Baugesuch

Mastprüfung / Kontrolle

Submissionsunterlagen Fachlicher Teil / Kontrolle

### Umsetzung

Sportanlagenbau von Projektierung / Bauleitung / Umsetzung

Generalunternehmung gemäss Vereinbarung.

SIA Abnahme gemäss Baugesuch/Baupolizei

#### **Unterhalt**

Wartungskonzept umsetzen / koordinieren

Sportanlagenunterhalt gemäss Vereinbarung

Sicherstellung der Dokumentation zur Werksgewährleitung und Versicherungsschutz



